

Einschaliges ungedämmtes Dach
auf Holzpfetten mit Gleitbügel und Antikondensat-Beschichtung

